

## RISQUE CHIMIQUE ATTENTION AUX PICTOS !



## Quelques liens utiles

[www.inrs.fr](http://www.inrs.fr)  
[www.travailler-mieux.gouv.fr](http://www.travailler-mieux.gouv.fr)


Conseil national des professions de l'automobile  
[www.cnpa.fr](http://www.cnpa.fr)

FFC - Fédération Française de Carrosserie  
[www.ffc-carrosserie.org](http://www.ffc-carrosserie.org)

FNAA - Fédération Nationale de l'Artisanat Automobile  
[www.fnaa.fr](http://www.fnaa.fr)



Plus d'information sur notre site internet



## LA SURVEILLANCE MÉDICALE

En tant que carrossier peintre, votre employeur vous déclare en suivi individuel renforcé avec une visite tous les deux ans.



© SSTRN - Toute reproduction, même partielle, est interdite. Document réalisé par la direction de la communication et les professionnels du SSTRN 2020/07 | Code article : sstrn-ds049 | Crédits Photo : © oilly - Adobe Stock



LES CONSEILS du *Sstrn*<sup>+</sup>  
 PRÉVENTION

# CARROSSIER PEINTRE

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ  
AU TRAVAIL


SSTRN  
 Service de Santé au Travail de la Région Nantaise  
 2, rue Linné - BP 38549 - 44185 NANTES Cedex 4  
 Tél. : 02 40 44 26 00 Fax. : 02 40 44 26 10  
 SIRET : 788 354 843 000 - Code APE : 8621Z



RÉSEAU **présanse**  
 PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL  
 DE LA RÉGION NANTAISE

## QUELS SONT LES RISQUES ?



## ATTENTION

Le CIRC\* a class  :

- les rayonnements et les fum es de soudage parmi les agents cancérog nes av r s pour l'Homme,

CIRC\* : Centre International de Recherche sur le Cancer

## LES MOYENS DE PR VENTION



### VOTRE TENUE DE TRAVAIL

- Portez vos  quipements de travail (chaussures de s curit   quip es de semelle anti-perforation, combinaisons jetables pour l'application des peintures, v tement couvrant pour le soudage...)



### VOS OREILLES

- Utilisez une protection auditive (casques, bouchons...)



### VOS YEUX

- Portez vos lunettes de protection d s qu'il existe un risque de projection et le masque de soudage si besoin.



### VOTRE DOS ET VOS ARTICULATIONS

- Utilisez les moyens de levage et de manutention   votre disposition.
- Adoptez les bonnes postures.



### VOS MAINS

- Portez des gants de protection adapt s au risque : chimique, manutention de pi ces coupantes.



### VOS GENOUX

- Utilisez des protecteurs de genoux (int gr s dans le v tement de travail ou tapis).



### VOS VOIES RESPIRATOIRES

- Prot gez-vous des poussi res en utilisant les aires de ponçage et les outils aspirants et en portant un masque anti-poussi re de type FFP2   minima.
- Pour appliquer les peintures et les appr ts, utilisez une cabine de peinture entretenue et contr l e et les aires de pr paration ventil e. Utilisez les fontaines de nettoyage pour laver le mat riel.
- Lors de l'utilisation des peintures, des mastics (etc.), portez un masque   cartouche adapt .
- Portez une protection respiratoire pour le soudage de longue dur e

## LES BONNES PRATIQUES

- Limiter l'usage de la soufflette.
- Prendre connaissance des dangers des produits en lisant les pictogrammes sur les  tiquettes.
- Fermer le local de pr paration peinture et ne pas obstruer les grilles d'a ration.
- Fermer les contenants   d chets et les bidons de produits.
- Stocker les masques   cartouche dans un contenant  tanche et propre.
- Jeter les masques anti-poussi res apr s utilisation.
- Nettoyer   l'humide le sol des locaux. Utiliser un aspirateur avec filtre adapt  plut t qu'un balai.
- Ne pas boire, manger et fumer sur le poste de travail et sans s' tre lav  les mains.

## LE SAVIEZ-VOUS ?

- Porter une barbe diminue l'efficacit  du masque.

*Lavez-vous fr quemment les mains !*

- Utilisez des savons neutres, sans solvant, et apr s le travail, soignez vos mains avec une cr me hydratante.